INVENTARIO DEI MATERIALI PERICOLOSI PRESENTI SU EX NAVE ALPINO – AGGIORNATO AL 12 OTTOBRE 2017

agenzia industrie difesa

Parte 1 - I materiali pericolosi contenuti nella struttura della nave e nelle attrezzature

I-1 Vernici e Sistemi di rivestimento contenenti Materiali di cui alla Tabella A e Tabelle B dell'appendice 1 delle linee guida

No.	Vernice applicata	Nome della vernice	Posizione	* Materiale	Quantità approssimativa	Commento
1	//	//	//	//	//	Rapporto di visita in bacino

I-2 Attrezzature e Macchinari contenenti materiali pericolosi di cui alla Tabella A e Tabella B dell'appendice 1

No.	Nome di Attrezzature e Macchinari	Posizione	* Materiale	Parti in cui sono utilizzati	Quantità approssimativa	Commento
1	Freni linea assi	Tunnel assi	Amianto	Ferodi	kg 0,50	Item 1 del IHM aggiornato al 20.04.17 - Monografia FI/15
2	Tenuta linea assi	Ponte stiva	Amianto	Guarnizione	Kg 0,50	Item 2 del IHM aggiornato al 20.04.17 - Monografia FI/15
3	Elettro compressore frigorifero cella viveri	Celle viveri - Ponte di copertino	Amianto	Guarnizioni	kg 5,00	Item 23 del IHM aggiornato al 20.04.17 -Monografia FA/21S/ NAV-05-A079/LD
4	Coibente passacavi	COP-CTE lato DR e SN - Ponte Corridoio	Amianto	Coibente	kg 50,00	Item 47 del IHM aggiornato al 20.04.17 - Allegato n.2 del 11/03/2004 - Foto 19-20
5	Isolante tubazione	COP-CTE - retro quadro - Ponte Corridoio	Amianto	Coibente	kg 5,00	Item48 del IHM aggiornato al 20.04.17 - Allegato n.3 del 11/03/2004 - foto 28 - 29 - 30

* Classificazione nell'appendice 1 della Guide linee
** Potenzialmente contaminato da materiale pericoloso

INVENTARIO DEI MATERIALI PERICOLOSI PRESENTI SU EX NAVE ALPINO – AGGIORNATO AL 12 OTTOBRE 2017

agenzia industrie difesa

No.	Nome di Attrezzature e Macchinari	Posizione	* Materiale	Parti in cui sono utilizzati	Quantità approssimativa	Commento
6	Salpa ancore di PR	Alloggio equipaggio 16 di PR - Ponte Corridoio	Amianto	Ferodi	kg 5,00	Item 50 del IHM aggiornato al 20.04.17 - Monografia FA/5S NAV-05-A171/LD
7	Argano di tonneggio PP	Poppetta - Ponte Corridoio	Amianto	Ferodi	kg 5,00	Item 51 del IHM aggiornato al 20.04.17 - Monografia FA/5S NAV-
8	Tubazione passaggio a paratia	Igiene uff.li inferiori - Ponte di coperta 1° tuga	Amianto	Coibente	kg 5,00	Item 63 del IHM aggiornato al 20.04.17 - Allegato n.2 del 11/03/2004 - foto n. 6
9	Paratia taglia fiamma zona B PR -	Ponte di coperta 1° tuga	Amianto	Coibente	kg 5,00	Item 69 del IHM aggiornato al 20.04.17 - Allegato n.2 del 11/03/2004 - foto n. 7 – Parzialmente rimosso
10	Isolante canaline di condizionamento ed estrazione aria	In tutti i Ponti	Amianto	Guarnizione	////	Item 101 del IHM aggiornato al 20.04.17 - Parzialmente rimosso
11	Condotte scarico DD.AA.	Fumaiolo	Amianto	Guarnizioni	////	Item 106 del IHM aggiornato al 20.04.17 – 3 giunti residui
12	Scarico ex turbina a gas	Locale ex TAG – attraversamento a cielo ponte	Amianto	Guarnizione	kg 150,00	Dichiarazione preliminare al certificato di riciclaggio
13	Isolante Tubazione	Mensa equipaggio – ponte di coperta	Amianto	Guarnizione	kg 5,00	Sopralluogo del 12.10.17

* Classificazione nell'appendice 1 della Guide linee
** Potenzialmente contaminato da materiale pericoloso

INVENTARIO DEI MATERIALI PERICOLOSI PRESENTI SU EX NAVE ALPINO – AGGIORNATO AL 12 OTTOBRE 2017

agenzia industrie difesa

I-3 Struttura e scafo contenenti materiali elencati nella tabella A e tabella B dell'appendice 1 delle Linee Guida

No.	Nome di Attrezzature e Macchinari	Posizione	* Materiale	Parti in cui sono utilizzati	Quantità approssimativa	Commento
/////	/////	////	////	////	////	////

Parte II: Rifiuti operativi prodotti

No.	Ubicazione	* Nome dell'articolo	Posizione	Circa. quantità	Osservazioni
1	Ponte di 2° Tuga	Polvere estinguente in impianto Twin agent antincendio di bordo	Ponte esterno lato sinistra	/////	Item 1 del IHM aggiornato al 20.04.17
2	Ponte di Corridoio	Batterie al Nichel- Cadmio	Locale COP-CTE	/////	PHCM

Parte III: Cale / stive / magazzino

III-1 Cale

No.	Ubicazione	* Nome dell'articolo	Posizione	Materiale	Quantità approssimativa	Osservazioni
1	Ponte di Coperta	2 Serbatoi	Corridoio lato dritta centro nave in prossimità loc. condizionamento C5	Liquido schiumogeno	////	Item 6 del IHM aggiornato al 20.04.17
2	Ponte di volo	Filtro cherosene	Lato sinistra nave	Filtro	Non verificabile	Dichiarazione preliminare al certificato di riciclaggio

* Classificazione nell'appendice 1 della Guide linee
** Potenzialmente contaminato da materiale pericoloso

agenzia industrie difesa

III-2 Liquidi sigillati in macchinari e attrezzature di bordo

No.	* Tipo di liquidi	Nome di macchinari o attrezzature	Posizione	Quantitativo	Osservazioni
1	Acque di lavanda	Casse di Lavanda (2-L, 3-L, 4-L)	Locale	Lt 10500,00	Item 2 del IHM aggiornato al 20.04.17
2	Acque di lavanda	Cassa di Lavanda (1-L)	Locale	Lt 2000,00	Item 18 del IHM aggiornato al 20.04.17

III-3 Gas sigillati in macchinari e attrezzature di bordo

No.	* Tipo di gas	Nome di macchinari o attrezzature	Posizione	Quantitativo	Osservazioni
1	Aria	1 Bombola – Impianto servizio di bordo	Locale Pompe – Ponte di Stiva	////	Item 2 del IHM aggiornato al 20.04.17
2	Aria	28 Bombole – Impianto servizio di bordo	Locale impianto aria compressa – Ponte di Corridoio	////	Item 7 del IHM aggiornato al 20.04.17
3	Aria	6 Bombole – Impianto servizio di bordo	Locale equipaggio E3 – Ponte di Corridoio	////	Item 11 del IHM aggiornato al 20.04.17
4	Aria	2 Bombole	Locale Condizionatori C5 – Ponte di Coperta	////	Item 12 del IHM aggiornato al 20.04.17
5	Aria	6 Bombole – Impianto servizio di bordo	Mensa sottufficiali – Ponte di Coperta	////	Item 14 del IHM aggiornato al 20.04.17
6	Aria	6 Bombole – Impianto servizio di bordo	Corridoio in prossimità locale segreteria marinaresca – Ponte di Coperta	////	Item 15 del IHM aggiornato al 20.04.17

* Classificazione nell'appendice 1 della Guide linee
** Potenzialmente contaminato da materiale pericoloso

agenzia industrie difesa

III-4 Beni di consumo regolari potenzialmente contenenti sostanze pericolose

No.	Ubicazione	Nome della voce	Quantitativo	Osservazioni
///	///	///	///	///

* Classificazione nell'appendice 1 della Guide linee
** Potenzialmente contaminato da materiale pericoloso